



مكتب جريان للهندسة الدولية

JARYAN INTERNATIONAL ENGINEERING

سجل تجاري: 1010101010 | الرياض

.REPORT NO

RPT-2026-42#

DATE: 29 JAN 2026

1. بيانات المشروع (Project Data)

أ. محمد العتيبي	المالك	فيلا سكنية خاصة (مودرن)	اسم المشروع
شركة البنيان المتين للمقاولات	المقاوم	حي الياسمين، مربع 4، قطعة 22	الموقع
مشمس (35°C)	حالة الطقس	الهيكل الإنشائي (أعمدة الدور الأرضي)	مرحلة العمل

2. قائمة الفحص (Inspection Checklist)

الحالة	المواصفات المطلوبة	البند (Item)	#
✓ مطابق	مطابقة للمخطط (16mm للرئيسي)	أقطار الحديد	1
✓ مطابق	تكثيف في أول متر (كل 10 سم)	توزيع الكانات	2
✓ مطابق	خالية من الأتربة والمخلفات	نظافة القواعد	3
✗ غير مطابق	بسكويت سماكة 2.5 سم	الغطاء الخرساني	4

4. القرار (Decision)

ملاحظات الفنية (Notes)





مرفوض جزئياً

لا يسمح بالصب إلا بعد المعالجة

- تم رفض استلام العمود C4 بسبب نقص الغطاء الخرساني.
- لوحظ وجود تعشيش بسيط في قاعدة العمود C2 يحتاج معالجة بمادة Grout.
- يجب إعادة تريبط الكانات في العمود الطرقي لضمان الثبات أثناء الصب.

5. التوثيق الصوري (Site Photos)



صورة 2: توضيح التعشيش في العمود C4



صورة 1: نظرة عامة على الأعمدة

ممثّل المقاول (Contractor)

.....

التوقيع

الاستشاري (Consultant)

مكتب جريان



مهندس الموقع (Site Eng)

م. أحمد علي

ID: 204452